

Oleśnica, dnia 17.05.2021 r.

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dotyczy:

Naprawa i budowa placów zabaw, ogrodzenia, nawierzchnie poliuretanowe - Zadania:

Zadanie nr 1 - Modernizacja nawierzchni bieżni w SP4

Zadanie nr 2 - Modernizacja nawierzchni placu zabaw w SP7

Znak sprawy: MT.481.8.2021

Zamawiający informuje, że Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ.

W związku z powyższym Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień.

Pytanie nr 1

Zadanie nr 2 - Modernizacja nawierzchni placu zabaw w SP7.

Na w/w placu zabaw pierwotnie wykonana była nawierzchnia bezpieczna Novooflor PZ III Jest to nawierzchni spełniająca normy dla nawierzchni bezpiecznych wykonywanych na placach zabaw i zapewniająca odpowiedni drenaż. Wykonanie natrysku o grubości 3-5 mm spowoduje utrudnienia odprowadzenia wody a tym samym doprowadzi do zmiany parametrów nawierzchni (przepuszczalności wody). Wnosimy o zmianę tego zapisu. Właściwym rozwiązaniem będzie nałożenie na powierzchnię placu nakładki EPDM Virgin o odpowiedniej grubości zapewniającej trwałość systemu.

Odpowiedź:

Zamawiający utrzymuje zakres robót jak w ogłoszeniu.

Pytanie nr 2

Na powierzchni placu występują nierówności spowodowane obniżeniem fundamentów. Czy wykonawca powinien skalkulować wyrównanie zapadlisk przed położeniem górnej warstwy nawierzchni?

Odpowiedź:

Tak. Zgodnie z rozdziałem III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, SWZ: W SP nr 7 regeneracja nawierzchni obejmuje lokalną wymianę najbardziej zniszczonych fragmentów nawierzchni przez wykonanie nowego podkładu gr. do 4cm następnie przygotowanie całości powierzchni pod regenerację kolorem wykonaną natryskiem gr. ok. 3-5mm.

Przewodniczący Komisji Przetargowej
Agnieszka Kłak